



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

# RZ Fleckentuch

*Чистящая салфетка из специальной ткани в практичной упаковке для оказания быстрой помощи по удалению пятен разного рода*

## Сфера применения:

Специальная ткань, пропитанная высококачественным пятновыводителем. Удаляет более 300 видов пятен с ковров, ковровых полов, мягкой мебели, ПВХ, ламината, стекла и металла. Без агрессивных добавок.

Пригодна для :

- Ковров и ковровых полов (синтетических и шерстяных)
- Мягкой мебели и текстиля
- Резиновых покрытий
- ПВХ, ламината, стекла, металла

## Важно на обработанном паркете:

При удалении пятен проверить на незаметном месте на стойкость цвета и материала. Лакированные поверхности не обрабатывать!

## Преимущества/Свойства продукта:

- Удаляет более 300 видов пятен
- В практичной упаковке
- Можно применять многократно

## Технические данные:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Вид упаковки:           | спец.ткань в фольге  |
| Расфасовка:             | 5 салфеток в наборе  |
| Гарант. срок хранения:  | неограничен          |
| Расход:                 | зависит от пятна     |
| Температура при работе: | неважно              |
| Готовность для прохода: | после удаления пятна |

## RZ Fleckentuch

### Подготовка:

Обрабатывать только совсем сухие или совсем свежие пятна. Не обрабатывать, если было предварительное смачивание водой.

### Порядок работы:

1. Разрезать фольгированную упаковку
2. Вытащить салфетку
3. Распределить над пятном, не выжимать!
4. Промокнуть вращательными движениями, от краев, к середине
5. При необходимости, повторить процедуру несколько раз.
6. Обработанные поверхности можно затем обработать средством RZ Polsterreiniger или мягкой рукавицей со смягчителем (мягкую мебель, ковры и т.п.)
7. Чистящую салфетку по окончании работы убрать в фольгу и закатать край упаковки.

### Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке – не ограничен.
- Беречь от чрезмерного нагрева и сильных перепадов температур снаружи и в помещении. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная влажность воздуха для работы (ок. 65-75%) и нормальная температура в помещении (18-28<sup>0</sup>С)
- Регулярное удаление пятен улучшает оптику напольного покрытия
- Учитывать рекомендации RZ по очистке и уходу

### Охрана труда и окружающей среды:

Не горючий, не раздражающий, не опасный для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе рекомендуется применение защитного крема для кожи и хорошее проветривание помещения.

### Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции.

С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.